

**Alsønderup Vandværk
v/ Jan Richelsen
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20190325/026
25. marts 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Lærevej 8 Baunevej 8 Prøvedato: 2019-03-20 Kl. 11:20 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017		
Temperatur	20,3	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Let gullig				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE S_r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	1	200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i . m .	Colilert	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i . m .	Colilert	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE U_{rel}
Farvetal	Pt mg/l	10	15	DS/EN7887	15%
Turbiditet	FNU	0,14	1	DS/EN7027	5%
pH	pH	8,0	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	58,8	30 - 250	DS/EN27888	2%
Jern, total	Fe mg/l	0,035	0.2	DS225	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777	6%
Ilt	O ₂ mg/l	9,2		DS/EN 5814	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*